


Omkobling CLK 30, 50 og 70 ved skifte fra Fremo til Weishaupt brenner:



-det lages en "tur-retur"
forbidelse mellom ledningnr (4) og (6)
tilbake til Weishauptbrenneren over
RESET-knappen-S2 på aggregatet

